

2025年11月

## お客様各位

O&M Halyard Japan 合同会社 東京都港区芝公園 2-6-3 芝公園フロントタワー 12 階

# 自主改修に伴うお願い

謹啓 時下ますますご清栄の段お慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社製品の一部におきまして、外箱ラベルに誤表示のある製品が混入していることが 判明しましたため、対象製品を自主的に改修することといたしました。

本改修の概要につきまして、下記にご案内をさせていただきます。

お客様には多大なご迷惑とお手数をおかけいたしますが、事情をご賢察の上、下記製品の改修にご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

#### 1. 誤表示の内容

外箱ラベルのバーコードに有効期限((17)から始まる番号)が含まれておりませんでした。 (外箱ラベルの文字表示、製品小箱の表示、製品本体の機能・品質に影響はございません。)

## 2. 対象製品

ニトリル検査検診用グローブ(製造販売届出番号:13B1X10282GL0001)

品番:53137 スターリングエクストラ XS ロット番号:SM5226ZZZ

品番:53139 スターリングエクストラ M ロット番号:SM5260ZZZ

※上記のうち、2025年10月6日~11月12日の期間に出荷された製品の一部が対象となります。(同一ロットであっても、すでに正しい表示である製品は対象ではございません。)

### 3. 改修について

該当製品の出荷先のお客様につきましては、当社担当営業よりご連絡の上、対応させていただきます。

#### 4. お問い合わせ先

薬事品質保証部 電話番号:03-4565-4573 FAX 番号:03-4565-4574 (担当:本間)

以上